



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA

Rua XV de Novembro, 1.111 – Centro / CEP 18683-212 – Lençóis Paulista – São Paulo

CNPJ/MF: 51.426.849/0001-62

Inscr. Est.: 416.107.443.116

site: www.saaelp.sp.gov.br

Tel./Fax: (14) 3269-7700

ESCLARECIMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2018 - PROCESSO 53/18

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, NAS CHÁCARAS SANTO ANTONIO, BAIRRO CORVO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA.

Esclarecimento ao Edital da licitação em epígrafe, proposto por Hidrogeo Perfurações Ltda, datado de 05/12/2018, recebido via *email*.

A requerente questiona:

“Analisando o Edital, mais precisamente a Planilha para levantamento de custo, No Anexo III – Especificações técnicas construtivas Planilha de REABERTURA DO POÇO, no item 2.2 consta

2.2 – 10” – 254,00 mm – 130,00 a 200,00 m- Arenito-sistema rotativo – m – 30,00

Entendo que deveria ser 70,00 m”

Diante do requerimento de esclarecimento, conforme verificado com a área técnica da autarquia temos a dizer o que segue:

Verificou-se que foram erros de digitação.

No item 2.2 o correto é **70,00 m**, assim sendo:

2.2 – 10” – 254,00 mm – 130,00 a 200,00 m- Arenito-sistema rotativo – m – 70,00

Bem como no item 2.1, onde consta:

2.1 – 10” – 254,00 mm – 25,00 a 130,00 m - reabertura rocha - rotopneumática - – m – 75,00

O correto é **105,00 m**, assim sendo:

2.1 – 10” – 254,00 mm – 25,00 a 130,00 m - reabertura rocha - rotopneumática - – m – 105,00

Esclarecidos os pontos, deverá ser dada ciência do esclarecimento ao requerente, bem como ser disponibilizado junto ao Edital para que os licitantes tomem conhecimento.


Lençóis Paulista, 06 de dezembro de 2018.

PATRÍCIA DE SOUZA

- Membro da Comissão de Licitações/SAAE-LP-



★ **questionamento tp04/2018**

De: Cassia - Hidrogeo Perfurações Ltda
Para: licitacoes@saalp.sp.gov.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: questionamento tp04/2018
Enviada em: 05/12/2018 | 17:11
Recebida em: 05/12/2018 | 17:11
em:  image001.png 200.39 KB

Prezados Senhores;
Analisando o Edital, mais precisamente a Planilha para levantamento de custo,
No Anexo III – Especificações técnicas construtivas
Planilha de REABERTURA DO POÇO, no item 2.2 consta
2.2 – 10” – 254,00 mm – 130,00 a 200,00 m- Arenito-sistema rotativo – m – 30,00
Entendo que deveria ser 70,00 m

Cássia Mariotto
Geologia

Ligue Grátis: 0800-121466 | Tel.: (14) 2106-0666
www.hidrogeosp.com.br

Hidrogeo | Empresa de Perfuração e Manutenção de Poços Artesianos
1ª E ÚNICA EMPRESA DE PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS CERTIFICADA PELA NORMA ISO 9001/2008 NO BRASIL DESDE 1999.



 Livre de vírus. www.avg.com.